

- DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA MEDICIONES SENCILLAS
- Niveles de luz en lugares de trabajo, invernaderos,
- estudios fotográficos, etc
- Respuesta rápida y precisa.



Luxómetro LM37

Pantalla

Rango de medición

Resolución

Precisión

Indicador de rango excedido

Cuota de medición

Detector de luz

Ángulo coseno

Función Data-Hold

Auto-apagado

Selección unidades

Selección de escala

Ajuste cero

Condiciones ambientales

Alimentación

Duración de la batería

Dimensiones

Peso

Estuche

Gran pantalla LCD de 5 dígitos

0,00 ... 40.000 lux
0,000 ... 4000 fc

0,01 lx / 0,001 fc

±3 % del valor de medición +5 dígitos

OL = Overload

2 por segundo

Fotodiodo de silicio

Corregido

Si

A los 30 min de inactividad

lx ó fc

Manual o automática

Automático

0...40°C

1 x pila 9 V alcalina

170 horas aprox.

33 x 54 x 196 mm

180 g

Incluido

Nota: 1 fc = 10,70 Lx
1 lux = 1 lumen/m²

Cat nº

Descripción

DS-LM37

Luxómetro LM37, medida de iluminación, con sensor integrado